

ESTRATTO DELL'ANAGRAFE DEI SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA (aggiornato a Giugno 2018)

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|---------------|--------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 022001 | SNC001011 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE PRESSO DISTRIBUTORE ESSO PVF 2559 - SS 12 KM 342 | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Ala | SNC001004 | ALA - LOC. CHIZZOLA - DISTILLERIE F.LLI CIPRIANI S.R.L. | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | METALLI | Aree produttive o ex |
| Ala | SNC001007 | ALA - LOCALITA' SERRAVALLE - DISTRIBUTORE CARBURANTE - ESSO ITALIA S.R.L. - PV 2559 | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Aldeno | SNC003002 | ALDENO - A22, KM147+700 CARREGGIATA NORD SVERSAMENTO IDROCARBURI | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Aldeno | SPI003001 | ALDENO - LOC. PARTI - PERDITA DI GASOLIO DA TUBO SERBATOIO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Aldeno | SPI003005 | SVERSAMENTO GLICOLE ETILENICO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | GLICOLE ETILENICO | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Andalo | SPI005001 | ANDALO - GROTTA "BUS DE L'ORCA" - COMUNE DI ANDALO CONTAMINAZIONE ORGANICA + | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | NITRITI, NITRATI, IDROCARBURI TOT | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Arco | SIB006016 | ARCO - AREA COMUNALE - ACQUATEC DI ANTONIAZZI | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI | Aree produttive o ex |
| Arco | SIN006017 | ARCO - LOCALITA' MAZA - DISCARICA "MAZA" 1° LOTTO | Siti inquinati | Acque sotterranee | FERRO - MANGANESE - AZOTO | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Arco | SNC006018 | ARCO, LOC. ROMARZOLLO, FR. S. ANDREA - ARCOFIN S.R.L. CONTAMINAZIONE DA | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Arco | SNC006019 | EX DEPOSITO CARBURANTI SU P.ED. 857 IN C.C. ARCO (SANTULIANA EZIO) | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Arco | SNC006022 | CONTAMINAZIONE STORICA DA IDROCARBURI PRESSO ACQUAFIL | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Aree produttive o ex |
| Arco | SPI006006 | ARCO - VIA VOLTA,14 - COMUNE DI ARCO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Avio | SIB007004 | AVIO - AUTOSTRADA A22 - KM 182 - LOC. RUSSIA | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Avio | SIB007005 | AVIO - INCIDENTE FERROVIARIO - BORGHETTO | Siti bonificati | Suolo | difenilmetano-diisocinato | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|-------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Avio | SPI007012 | INQUINAMENTO FALDA AD AVIO, VIA DEI CARRI | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | idrocarburi e manganese | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Baselga di Pinè | SIN009008 | BASELGA DI PINE` - DISTRIBUTORE CARBURANTE - EX AGIP S3536 | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Baselga di Pinè | SPI009010 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA CISTERNA INTERRATA PRESSO EX COLONIA MANTOVANA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | idrocarburi | Depositi di carburante/cisterne interrata |
| Baselga di Pinè | SPI009011 | CONTAMINAZIONE RIO SILLA PROBABILMENTE DA VECCHIA CISTERNA INTERRATA | Sito potenzialmente inquinato | | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrata |
| Besenello | SIB013006 | EX DISCARICA RSU - RIO SECCO - BESENELLO | Siti bonificati | | | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Bleggio Superiore | SIB017007 | BLEGGIO SUPERIORE - CAVRASTO - FARINA EZIO PF.771 CONTAMINAZIONE DA | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Bondo | SNC002004 | DISMISSIONE EX DISTRIBUTORE CARBURANTI BONDO | Sito non contaminato | | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Borgo Valsugana | SIB022001 | BORGO VALSUGANA - DISTRIBUTORE CARBURANTE - ESSO ITALIA S.R.L. PV 2555 | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|-----------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|--|
| Borgo Valsugana | SIN022002 | BORGIO VALSUGANA - EX AZIENDE AGRARIE INQUINAMENTO DA IDROCARBURI | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Aree produttive o ex |
| Borgo Valsugana | SIN022004 | BORGIO VALSUGANA - AREA ADIACENTE ACCIAIERIA VALSUGANA (EX SIDERURGICA) | Siti inquinati | Suolo | METALLI: ARSENICO - ZINCO - CADMIO | Aree produttive o ex |
| Borgo Valsugana | SNC022007 | BORGIO VALSUGANA - CORSO VICENZA - CENTRO COMMERCIALE "LE VALLI" | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrattate |
| Borgo Valsugana | SNC022009 | BORGIO VALSUGANA - LOC. FASTRO - BOCCHER LUCIANO - CONTAMINAZIONE CROMO | Sito non contaminato | Acque sotterranee | Cr esavalente | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Borgo Valsugana | SNC022012 | AREA VISLE - DEPOSITO DI RIFIUTI PER SOTTOFONDO INDUSTRIALE | Sito non contaminato | Suolo | METALLI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Borgo Valsugana | SPI022008 | BORGIO VALSUGANA - OSPEDALE S. LORENZO - CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PER | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrattate |
| Borgo Valsugana | SPI022010 | BORGIO VALSUGANA - EX DISCARICA DI POLVERINO DI ACCIAIERIA LOC. SAN LORENZO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | CROMO ESAVALENTE - METALLI | Discariche rifiuti speciali e pericolosi |
| Borgo Valsugana | SPI022011 | CONTAMINAZIONE TERRENO IN VIA GOZZER - BORGIO VALSUGANA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI: IPA | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|---------------------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|--|
| Brentonico | SPI025004 | SVERSAMENTO GASOLIO DA AUTOCISTERNA IN BRENTONICO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | gasolio | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Calceranica Al Lago | SPI032001 | CALCERANICA AL LAGO - EX DISCARICA INERTI, CONTAMINAZIONE ACQUE | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | METALLI: SB-AS-PB-CU-ZN-NI-CD-MN-AL E SOLFATI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Canazei | SIB039005 | CANAZEI - DEPOSITO MATERIALI IMPIANTI A FUNE SS 48, TORNANTE 21 PF. 2829/1 | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Capriana | SPI040003 | CONTAMINAZIONE DA OLI E IDROCARBURI PRESSO CAVA PORFIDO BUS DE LA VECIA | Sito potenzialmente inquinato | | | Cave o miniere |
| Castello-Molina di Fiemme | SIB047003 | CASTELLO DI FIEMME - DEPOSITO DI CARBURANTE DITTA LIEBENER | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI - oli minerali | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Castello-Molina di Fiemme | SPI047007 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA RIFIUTI INTERRA TI LOC. BROZZIN P.F. 3344/1 C.C. CASTELLO | Sito potenzialmente inquinato | Sottosuolo | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Castelnuovo | SPI049011 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI IN VIALE VENEZIA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Cavalese | SIN050001 | CAVALESE - TESERO - EX DISCARICA COMPRESORIALE RSU LOCALITA` VALZELFENA | Siti inquinati | Acque sotterranee | METALLI | Discariche NON SOIS non bonificate |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| Cavalese | SPI050003 | CAVALESE - DISTRIBUTORE DI CARBURANTE AGIP SS KM 23+398 | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Cavalese | SPI050004 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DEL SUOLO DA IDROCARBURI - CASERMA POLIZIA DI STATO - | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI E IPA | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Cavalese | SPI050005 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA CISTERNA INTERRATA IN VIALE DELLA LIBERTA', 15 - | Sito potenzialmente inquinato | | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Cavareno | SNC051002 | CAVARENO - KARMAN SRL - CONTAMINAZIONE IDROCARBURI P.F. 110/2 | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Cavareno | SPI051003 | SVERSAMENTO IDROCARBURI IN SEGUITO A INCIDENTE CAVARENO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Cavareno | SPI051004 | UFFICIO POSTALE CAVARENO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | Idrocarburi | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Cembra | SIN055003 | LOCALITA' VALMORTA - CEMBRA | Siti inquinati | Acque sotterranee | METALLI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Cembra Lisignago | SPI241001 | FUORIUSCITA DI IDROCARBURI DA SORGENTE NELLA FRAZIONE DI CEMBRA | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | idrocarburi | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| Cles | SIB062004 | CLES - OSPEDALE CIVILE | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Cles | SIN062011 | CLES - ENI SPA - IMPIANTO DI CARBURANTE SITO IN VIA TRENTO 168, PERDITA DI GASOLIO DA | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Cles | SNC062017 | CRISTOFORETTI PETROLI S.P.A. PE. 1207 PF 1968/1 | Sito non contaminato | | | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Cles | SNC062019 | CLES - EDIFICIO DON ORIONE, VIA DOS DA PEZ, CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Cles | SPI062016 | CLES - INLA SAS - SVERSAMENTO GASOLIO IN ACQUE BIANCHE P.ED. 697-698 | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Aree produttive o ex |
| Cles | SPI062027 | PONTENZIALE CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI SU P.F. 4292/1 IN C.C. CLES | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Comano Terme | SNC228001 | PERDITA DA CISTERNA INTERRATA IN LOC. VILLA | Sito non contaminato | | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Commezzadura | SNC064002 | COMMEZZADURA - ENI SPA - IMPIANTO DI CARBURANTE SITO SS 42 PERDITA DI GASOLIO DA | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|----------|-------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| Condino | SIB066009 | CONDINO - LOCALITA' PIROLLO - FONDERIE TARENTINE S.P.A. | Siti bonificati | Sottosuolo | METALLI | Aree produttive o ex |
| Condino | SPI066010 | CONDINO - COMUNE DI CONDINO, RINVENIMENTO VASCHE DI DECANTAZIONE IN AREA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | METALLI: CR - CU - NI | Aree produttive o ex |
| Daone | SNC072003 | PERDITA OLIO MINERALE A SEGUITO DI SCARICA ELETTRICA IN LOC. NUDOLE | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI: OLIO MINERALE | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Dro | SNC079001 | DRO - EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTE IP 52660 LOCALITA' GAGGIOLO | Sito non contaminato | Acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Dro | SNC079004 | DRO - DISTRIBUTORE CARBURANTE IP N. 3458 | Sito non contaminato | | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Faedo | SPI080001 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE IN LOC. CADINO PRESSO FUTURA ROTATORIA | Sito potenzialmente inquinato | | IDROCARBURI: IPA | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Flavon | SPI086001 | FLAVON - ARNOLDI IMMOBILIARE SRL - SVERSAMENTO IDROCARBURI CANTIERE P.ED | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Aree produttive o ex |
| Folgaria | SIB087011 | FOLGARIA - EX BASE NATO - SITO A | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI: OLIO COMBUSTIBILE | Depositi di carburante/cisterne interrate |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|----------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
| Folgaria | SIB087012 | CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI PESANTI PRESSO EX BASE NATO - SITO E | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Folgaria | SNC087001 | FOLGARIA - VIA MAFFEI - HOTEL SANTA ROSALIA | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Folgaria | SNC087010 | FOLGARIA - EX BASE NATO - SITO D | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI: OLIO COMBUSTIBILE | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Folgaria | SPI087013 | SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI OLIO MOTORE DA BATTIPISTA IN FASE OPERATIVA - LOC. PASSO COE | Sito potenzialmente inquinato | | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Fondo | SNC088005 | CONTAMINAZIONE PRESSO DISTRIBUTORE ESSO VIA PALADE, 49 (PVF 2514) | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Fornace | SIN089004 | FORNACE - EX MINIERA LOC. QUADRATE - CONTAMINAZIONE DA METALLI | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | METALLI | Cave o miniere |
| Fornace | SNC089005 | FORNACE - EX CAVA PAOLI, CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI E METALLI | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI, METALLI | Cave o miniere |
| Fornace | SPI089007 | SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI PP.ED 457 E 593 C.C. FORNACE | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|----------|-------------|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Giovo | SPI092007 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE PRESSO EX DISTRIBUTORE SP 162 DELLA VAL DI CEMBRA A VERLA | Sito potenzialmente inquinato | | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Giovo | SPI092008 | SVERSAMENTO DA CISTERNA INTERRATA PRESSO PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - VERLA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | GASOLIO | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Giustino | SIN093001 | GIUSTINO - PV. TAMOIL 8073, SS 238, KM 31+360 | Siti inquinati | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Grigno | SNC095002 | GRIGNO - RITROVAMENTO CISTERNA DI OLIO DA RISCALDAMENTO PIANO | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Grigno | SPI095001 | GRIGNO - LOC MASI DI ROVIGO - EX DISCARICA COMPRESORIALE | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | METALLI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Imer | SNC097006 | CONTAMINAZIONE IN SEGUITO A SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI OLIO DA TRASFORMATORE A PALO | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI: OLIO DIELETTRICO | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Isera | SNC098003 | ISERA - CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO VAL DI GRESTA SCA SUPERAMENTO DIELDRIN IN | Sito non contaminato | Suolo | FITOFARMACI: DIELDRIN | Aree produttive o ex |
| Lasino | SPI101004 | CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI IN VIA VERDI A LASINO P.ED. 6 | Sito potenzialmente inquinato | Sottosuolo | IDROCARBURI: GASOLIO | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|----------|-------------|---|----------------------------------|------------------------------|--|---|
| Lavarone | SIN102005 | LAVARONE - FRAZIONE NICOLUSSI CAPPELLA - PRIVATO COMPAGNIN | Siti inquinati | Acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Lavis | SIB103009 | LAVIS - TRENTO - LOC. ZARGA PF. 3485 - TORRENTE AVISIO CONTAMINAZIONE DA | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI: OLIO MINERALE | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Lavis | SIB103013 | LAVIS - LOC. ISCHIELLO - AREA PEJO-PALLET - LOTTO 1 | Siti bonificati | | METALLI | Aree produttive o ex |
| Lavis | SIN103014 | LAVIS - DISTRIBUTORE CARBURANTE - ENI S.P.A. (AGIP PAGANELLA EST) | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI + BENZENE | Distributori di carburante in attività |
| Lavis | SIN103017 | LAVIS - LOC. ISCHIELLO - CONTAMINAZIONE DA METALLI | Siti inquinati | Suolo | METALLI | Aree produttive o ex |
| Lavis | SNC103022 | LAVIS - LOC. NAVE SAN FELICE - VIA NAZIONALE,65 - DISTRIBUTORE CARBURANTE - | Sito non contaminato | Acque sotterranee | IDROCARBURI, BTEX e MTBE | Distributori di carburante in attività |
| Lavis | SNC103027 | LAVIS - APSP GIOVANNI ENDRIZZI - CONTAMINAZIONE DA RAME IN SUOLO | Sito non contaminato | Suolo | METALLI: RAME | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Lavis | SPI103026 | LAVIS - POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA TETRACLOROETILENE | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | SOLVENTI CLORURATI: TETRACLOROETIL | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|--|
| Lavis | SPI103033 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE SU P.ED. 1647 C.C. LAVIS (BLUE CITY SRL) | Sito potenzialmente inquinato | Sottosuolo | NAFTALENE | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Ledro | SPI229001 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE PER TRAFILAMENTO GASOLIO IN LOC. MOLINA DI LEDRO | Sito potenzialmente inquinato | | IDROCARBURI: GASOLIO | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Levico Terme | SIB104007 | LEVICO TERME - EX DISTRIBUTORE CARBURANTE - SP M.01 "DEI LAGHI" - ENI S.P.A. - PV | Siti bonificati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Levico Terme | SPI104002 | ROTTAMAZIONE VEICOLI - LEVICO | Sito potenzialmente inquinato | | | Centri di rottamazione e deposito veicoli |
| Malè | SIB110008 | MALE' - MALGA BOLENTINA ALTA | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Malè | SIN110001 | MALE' - AREA EX LOWARA | Siti inquinati | Acque sotterranee | SOLVENTI CLORURATI: TRI/TETRACLORO | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Malè | SPI110010 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DELL'ACQUA DI FALDA SU PP.FF. 702/2, 702/4, 1125 E 702/3 IN C.C. | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Mezzana | SIN114006 | MEZZANA - HOTEL MONTE GINER, P.ED 286/1 - SVERSAMENTO GASOLIO DA CISTERNA | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|---------------|-------------|---|----------------------------------|--------------------|--|--|
| Mezzana | SNC114004 | MEZZANA - LOC. MARILLEVA 1400 - CONDOMINIO COPAI | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Mezzocorona | SPI116008 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DEL SUOLO DA IDROCARBURI IN VIA TONALE, 4 - MEZZOCORONA | Sito potenzialmente inquinato | Acque superficiali | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Mezzolombardo | SIB117001 | MEZZOLOMBARDO - VIA RUPE, 33 - HOLZHOF S.R.L. | Siti bonificati | Suolo | METALLI: PIOMBO - ZINCO | Aree produttive o ex |
| Mezzolombardo | SIB117004 | MEZZOLOMBARDO - VIA TRENTO,115/117 - EUROPA STEEL S.P.A. | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI, PCB | Aree produttive o ex |
| Mezzolombardo | SIB117011 | MEZZOLOMBARDO - LOC. LA RUPE - CARTOTRENTINA S.R.L. | Siti bonificati | Suolo | METALLI: PIOMBO, ARSENICO, ZINCO | Aree produttive o ex |
| Mezzolombardo | SIB117018 | AMPLIAMENTO CAPANNONE CARTOTRENTINA - 2010 | Siti bonificati | Sottosuolo | | Aree produttive o ex |
| Mezzolombardo | SIN117002 | MEZZOLOMBARDO - AREA LOC. LA RUPE P.F. 679/53, 679/58, 679/59 (679/52) | Siti inquinati | Sottosuolo | METALLI | Cave o miniere |
| Mezzolombardo | SIN117005 | MEZZOLOMBARDO - VIA RUPE,17 - MACOS S.R.L. (EX FLUORMINE) | Siti inquinati | Sottosuolo | | Aree produttive o ex |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|---------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|--|
| Mezzolombardo | SIN117007 | MEZZOLOMBARDO - VIA DE GASPERI, 50 - DISTRIBUTORE CARBURANTE - AGIP PETROLI | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Mezzolombardo | SIN117009 | MEZZOLOMBARDO - LOC. LA RUPE - DISCARICA NOGAROLE E STRADA DI ACCESSO | Siti inquinati | Suolo | METALLI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Mezzolombardo | SIN117010 | MEZZOLOMBARDO - LOC. LA RUPE - ZONA INDUSTRIALE E TOMO PARAMASSI | Siti inquinati | Suolo | METALLI | Aree produttive o ex |
| Mezzolombardo | SIN117019 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE SULLE PP.FF. 449/2 E 450/2 IN C.C. MEZZOLOMBARDO - PROPRIETÀ | Siti inquinati | Suolo | METALLI, IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Mezzolombardo | SNC117017 | CONTAMINAZIONE RESIDUA DA CISTERNE INTERRATE- DEMOLIZIONE OSPEDALE SAN | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI: GASOLIO | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Mezzolombardo | SPI117014 | MEZZOLOMBARDO - VIA IV NOVEMBRE - DITTA DALLA TORRE OSVALDO DISTRIBUTORE ESSO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Moena | SIB118006 | DISTRIBUTORE DI CARBURANTE AGIP - MOENA | Siti bonificati | | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Moena | SNC118005 | MOENA - ESSO ITALIA S.R.L. - DISTRIBUTORE CARBURANTE P.V.2565 - SS 48, KM 45+998 | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI E BTEX | Distributori di carburante in attività |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|----------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Molveno | SIB120001 | SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI GASOLIO DA RISCALDAMENTOPRESSO | Siti bonificati | | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Mori | SIN123002 | MORI - EX ALUMINIA LOCALITA' CASOTTE | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | METALLI - IDROCARBURI | Aree produttive o ex |
| Mori | SIN123003 | MORI - EDISON SPA - EX STAZIONE ELETTRICA - AREA CASOTTE, "MORI BASSA", "CRONE DI MARCO" | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | METALLI - IDROCARBURI - OLIO | Aree produttive o ex |
| Mori | SIN123025 | EX ALUMINIA LOC. SOTTOCASTELLO | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | FLORURI, Hg E IPA | Aree produttive o ex |
| Mori | SPI123026 | CONTAMINAZIONE DA CISTERNA INTERRATA - VIA TERRANERA, 3 - ITEA | Sito potenzialmente inquinato | | IDROCARBURI: GASOLIO | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Mori | SPI123027 | CONTAMIANZIONE PRESSO EX SCUOLA P.ED. 121 C.C. VALLE S. FELICE | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Nago-Torbole | SPI124002 | NAGO-TORBOLE - NUOVO MAGAZZINO COMUNALE - COMUNE DI NAGO-TORBOLE | Sito potenzialmente inquinato | | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Nave San Rocco | SIB126001 | NAVE SAN ROCCO - AREA NOVALI | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|-------------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|--|
| Nogaredo | SIN127004 | NOGAREDO - A22 DISTRIBUTORE CARBURANTE OVEST - SHELL ITALIA S.P.A. (EX-KUWAIT S.P.A.) | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Nogaredo | SIN127005 | NOGAREDO - A22 DISTRIBUTORE CARBURANTE EST - ERG PETROLI S.P.A. | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Nomi | SPI128006 | NOMI - DITTA BALDO TRASPORTI SPA - INCIDENTE SP90 | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Ospedaletto | SNC130003 | OSPEDALETTO - S.S47 KM 87,100 - COMUNE DI OSPEDALETTO | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Palù del Fersina | SPI133002 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA CISTERNA INTERRATA PRESSO COMUNE PALU' | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Peio | SIN136005 | SVERSAMENTO IDROCARBURI IN VIA CASEROTTI 43 - AZIENDA SANTINI BRUNO E C. | Siti inquinati | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Pellizzano | SPI137004 | SVERSAMENTO DI IDROCARBURI DA CISTERNA TELERISCALDAMENTO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Pergine Valsugana | SIB139026 | PERGINE VALSUGANA - CIRE' - PRE.VAL S.N.C. SVERSAMENTO IDROCARBURI | Siti bonificati | | IDROCARBURI | Aree produttive o ex |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|-------------------|-------------|---|-------------------------------|--------------------|--|--|
| Pergine Valsugana | SIN139005 | PERGINE VALSUGANA - LOC. CANALE - DISTRIBUTORE CARBURANTE SS 47, KM 117+870 - | Siti inquinati | Acque sotterranee | IDROCARBURI, ARSENICO, FERRO E MANGANESE | Distributori di carburante in attività |
| Pergine Valsugana | SIN139016 | PERGINE VALSUGANA - EX DISCARICA RSU LOCALITA' SILLE - CC. CALDONAZZO | Siti inquinati | Acque sotterranee | METALLI: Mn, Fe | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Pergine Valsugana | SNC139036 | EX DISTRIBUTORE SULLA SS 47 KM 122,6 - LOC. CIRE' - DITTA FAMBRI | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Pergine Valsugana | SPI139031 | PERGINE VALSUGANA - ALVEO FERSINA LOC. PONTE DI VIGALZANO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Pergine Valsugana | SPI139034 | MGM SRL: POTENZIALE CONTAMINAZIONE FALDA | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | METALLI: Ferro e manganese | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Pergine Valsugana | SPI139035 | PV ESSO N. 0592 - PERGINE VALSUGANA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Pergine Valsugana | SPI139037 | DISTRIBUTORE CARBURANTI GROppo NORD PETROLI SRL | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | Idrocarburi | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Pinzolo | SIN143002 | PINZOLO - BRUNO CUNACCIA SRL - S.ANTONIO DI MAVIGNOOLA - BONIFICA AGRARIA | Siti inquinati | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|---|-------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| Pinzolo | SPI143003 | PINZOLO - LANDSERVICE - SVERSAMENTO IDROCARBURI LOC. NAMBINO - MADONNA DI | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Pinzolo | SPI143005 | PERDITA DA SERBATOIO INTERRATO A SERVIZIO CONDOMINIO FRACINGLO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI: GASOLIO | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Pinzolo | SPI143006 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE PRESSO HOTEL CARLO MAGNO | Sito potenzialmente inquinato | | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Pinzolo | SPI143007 | CONTAMINAZIONE SU PP.FF. 2726/1/2/3/4 IN C.C. PINZOLO | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | Fe e Mn | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Pozza di Fassa | SIB145003 | POZZA DI FASSA - LOCALITA' VAC - FUTURA CASERMA VIGILI DEL FUOCO | Siti bonificati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Pozza di Fassa | SNC145006 | CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI A POZZA DI FASSA P.ED. 705 | Sito non contaminato | Suolo | idrocarburi | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Primiero San Martino di Castrozza | SPI245001 | RINVENIMENTO IDROCARBURI NELL'AMBITO DELLA DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | idrocarburi | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Ragoli | SIB151007 | RIFUGIO BOCH - RAGOLI | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|----------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| Ragoli | SPI151001 | RAGOLI - CONDOMINIO GARDEN - MADONNA DI CAMPIGLIO - CONTAMINAZIONE DA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Ragoli | SPI151008 | RAGOLI - HOTEL CHALET DEL SOGNO - FRAZIONE PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Riva del Garda | SNC153014 | RIVA DEL GARDA - BRIONE SRL/M3 SRL CONTAMINAZIONE LOC. S. ALESSANDRO PF 3349/2 | Sito non contaminato | Suolo | METALLI - IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Riva del Garda | SPI153015 | RIVA DEL GARDA - CONTAMINAZIONE DA METALLI CASA CANTONIERA P.F. 793 | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | METALLI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Roncegno | SIN156008 | EX CAVA MONTE ZACCON | Siti inquinati | Acque sotterranee | METALLI (Fe, Al, As) | Cave o miniere |
| Roncone | SIB158002 | RONCONE - RINVENIMENTO DISCARICA P.F.869-879-865/1 | Siti bonificati | Suolo | METALLI - IDROCARBURI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Rovereto | SIB161018 | ROVERETO - VIA BENACENSE,16/A - DISTRIBUTORE CARBURANTE - ESSO ITALIANA | Siti bonificati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI - PIOMBO | Distributori di carburante in attività |
| Rovereto | SIB161044 | ROVERETO - AREA EX BIMAC | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI, ZINCO, SELENIO | Depositi di carburante/cisterne interrato |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|----------|-------------|--|----------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| Rovereto | SIB161054 | CONTAMINAZIONE AREA EX DORMER - LOTTO A E C | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI E IPA | Aree produttive o ex |
| Rovereto | SIN161012 | ROVERETO - AREA "AI FIORI" - DISCARICA "ALLA BORTOLA" ZONA 3 FANGHI | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | SOLVENTI CLORURATI: TETRACLOROETIL | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Rovereto | SIN161028 | ROVERETO - EX SIRIC SPA - LIZZANA | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI + XILENI, NAFTALENE, | Aree produttive o ex |
| Rovereto | SIN161029 | EX MANIFATTURA TABACCHI | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | pesticidi IPA, solventi clorurati | Aree produttive o ex |
| Rovereto | SIN161053 | EX ALPE BORGO SACCO | Siti inquinati | Suolo | IDROCARBURI, IPA, metalli | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Rovereto | SNC161001 | ROVERETO - PIAZZALE S. MARIA, 6 - OSPEDALE S. MARIA DEL CARMINE | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI: NAFTA | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Rovereto | SNC161011 | ROVERETO - LIZZANA - LOCALITA' "AI FIORI" - DISCARICA "ALLA BORTOLA" ZONA 2-INERTI | Sito non contaminato | | RIFIUTI RSU | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Rovereto | SNC161050 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA CISTERNA INTERRATA VIALE TRENTO 70/72 - PROPRIETA' ITEA - | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|----------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Rovereto | SPI161002 | ROVERETO - PIAZZALE DEFRANCESCO - NUOVA RESIDENZA SANITARIA - COMUNE | Sito potenzialmente inquinato | | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Rovereto | SPI161003 | ROVERETO - VIA ZIGHERANE LOC. BALBRESCA - EX DISCARICA - COMUNE DI ROVERETO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | METALLI - IDROCARBURI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Rovereto | SPI161013 | ROVERETO - LIZZANA - TRENTINO SVILUPPO S.P.A. | Sito potenzialmente inquinato | | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Rovereto | SPI161045 | AREA "AI FIORI" - FALDA CONTAMINATA - VEDI 161012 | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | SOLVENTI CLORURATI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Rovereto | SPI161047 | ROVERETO - SANDOZ (EX BIOCHEMIE) - INQUINAMENTO FALDA | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | IDROCARBURI: TOLUENE | Aree produttive o ex |
| Rovereto | SPI161048 | ROVERETO - INQUINAMENTO FALDA ZONA INDUSTRIALE (AQUASPACE - SANDOZ - | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | SOLVENTI CLORURATI | Aree produttive o ex |
| Rovereto | SPI161055 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE PRESSO AQUASPACE SPA | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | SOLVENTI CLORURATI E METALLI | Aree produttive o ex |
| Rovereto | SPI161056 | ARISTON THERMO SPA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | idrocarburi, solventi, PCB | Aree produttive o ex |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|-----------------------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| Rovereto | SPI161057 | AREA EX DORMER - LOTTO B | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | | Aree produttive o ex |
| Rovereto | SPI161058 | CONTAMINAZIONE DA CR E CR VI PRESSO L'AREA EX GALLOX | Sito potenzialmente inquinato | | | Aree produttive o ex |
| San Michele All'Adige | SIB167005 | SAN MICHELE A/ADIGE - GRUMO - LOCALITA' ISCHIA - SVERSAMENTO OLIO IN SEGUITO A | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI: OLIO IDRAULICO | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Sarnonico | SPI170002 | SARNONICO - P.V. AGIP 13489 - CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Siror | SIB174002 | SIROR - PASSO ROLLE SVERSAMENTO IDROCARBURI DA CISTERNA DELL'ALBERGO PASSO | Siti bonificati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Siror | SPI174004 | SIROR - EX DISCARICA RSU - LOC CAMOI | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | AMMONIACA - FE - MN | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Soraga | SIB176002 | SORAGA - CONDOMINIO SORAGA B - CONTAMINAZIONE DA CISTERNA INTERRATA P.ED 342 | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Spiazzo | SPI179004 | CONTAMINAZIONE DA PCB PRESSO EX STABILIMENTO ILLE - SPIAZZO | Sito potenzialmente inquinato | Sottosuolo | PCB | Aree produttive o ex |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|---------|-------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Strembo | SIB184001 | STREMBO - DISTRIBUTORE CARBURANTE - API S.P.A. - PV 44691 | Siti bonificati | Acque sotterranee | IDROCARBURI E BTEX | Distributori di carburante dismessi |
| Taio | SIB186002 | MOLLARO - LOC. NARCIS - EX DISCARICA RSU | Siti bonificati | | | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Taio | SIB186011 | TAIO - EX CAVA EDISON - AREA COMUNALE | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI | Cave o miniere |
| Taio | SNC186012 | TAIO - SVERSAMENTO IDROCARBURI DA CISTERNA DI PROPRIETA' DI TONINI EUGENIO | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Taio | SPI186013 | DISCARICA ISCLE E NARCIS | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | METALLI: Ferro e manganese | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Tesero | SIB196002 | PERDITA DA CISTERNA ITNERRRATA PRESSO CONDOMINIO PAMPEAGO | Siti bonificati | | | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Ton | SIN200003 | TON S.R.L. - LOC. LA CERAMICA | Siti inquinati | Suolo | IDROCARBURI BTZ | Aree produttive o ex |
| Ton | SPI200004 | TON - LOCALITA' CERAMICA - TON S.R.L. / CERAMICADUE S.R.L. | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Aree produttive o ex |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Ton | SPI200005 | TON - API P.V. 41240 - LOC CASTELLETTO - SS 43, KM21+745 | Sito potenzialmente inquinato | Sottosuolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Trento | SIB205001 | INQUINAMENTO DA METALLI - LOC. GARDOLO - TRENTO | Siti bonificati | | METALLI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SIB205004 | TRENTO - VIA BRENNERO,161 - EX MUSIC CENTER / S.C.M. BAU GFERSINA | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Trento | SIB205029 | AREA - LOC. SOPRAMONTE - TRENTO | Siti bonificati | | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SIB205070 | TRENTO - AREA VIA VALSUGANA - INCIDENTE LOC. PONTE ALTO | Siti bonificati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SIB205072 | TRENTO - VIA PRANZEROLE - IMMOBILIARE TRIDENTE S.R.L. (IMMOBILIARE CALDONAZZO) | Siti bonificati | | IDROCARBURI | Aree produttive o ex |
| Trento | SIB205078 | EX DISCARICA LOCALITA` INTERPORTO - COMPARTO 4 | Siti bonificati | Acque sotterranee | METALLI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Trento | SIB205079 | EX DISCARICA LOCALITA` INTERPORTO - COMPARTO 1 | Siti bonificati | Acque sotterranee | METALLI (FE-MN per falda) | Discariche NON SOIS non bonificate |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|--|-----------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Trento | SIB205080 | EX DISCARICA LOCALITA` INTERPORTO - COMPARTO 2 | Siti bonificati | Acque sotterranee | METALLI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Trento | SIB205081 | EX DISCARICA LOCALITA` INTERPORTO - COMPARTO 3 | Siti bonificati | Acque sotterranee | METALLI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Trento | SIB205103 | TRENTO - FUTURA CENTRALE DI TRIGENERAZIONE VIA FERSINA 23 - DOLOMITI ENERGIA S.P.A. P.ED | Siti bonificati | Suolo e acque sotterranee | METALLI - IPA - IDROCARBURI | Aree produttive o ex |
| Trento | SIB205125 | TRENTO - EX OFFICINE LENZI - CENTRO RESIDENZIALE CLARINA S.R.L. | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI, IPA E METALLI | Aree produttive o ex |
| Trento | SIB205129 | TRENTO - VELA - DISCARICA R.S.U. ISCHIA PODETTI - AREA COMPRESA TRA LOTTO 1 E LOTTO 2 | Siti bonificati | Acque sotterranee | METALLI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Trento | SIB205132 | TRENTO - VIA BRENNERO - EX "STAR OIL" - LE GHIAIE S.R.L. | Siti bonificati | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SIB205134 | EX DISCARICA LOC. RONCAFORT A | Siti bonificati | | | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Trento | SIB205135 | TRENTO - VIA DOSS TRENTO - AUTODEMOLIZIONI RIGOTTI | Siti bonificati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI - METALLI | Centri di rottamazione e deposito veicoli |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|--|-----------------|---------------------------|--|--|
| Trento | SIB205137 | TRENTO - GARDOLO - MULTIPLI ARCESE S.P.A. | Siti bonificati | Suolo e acque sotterranee | RSU - METALLI - Mn Fe Pb As (per falda) | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Trento | SIB205155 | TRENTO - TRENTO FUTURA SCARL - AREA EX MICHELIN "HOT SPOT" | Siti bonificati | Suolo | Metalli: AS, PB, CU, ZN, IDROCARBURI, SOLVENTI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SIB205175 | TRENTO - DRUSIAN SRL - INCIDENTE CAMION STAZIONE Q8 LOC. INTERPORTO, S.P. 235, P.F. | Siti bonificati | Sottosuolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Trento | SIB205176 | TRENTO - VELA - DISCARICA RSU ISCHIA PODETTI - AREA A SUD DELL'EX COMPOSTAGGIO - | Siti bonificati | Acque sotterranee | METALLI | Discariche NON SOIS non bonificate |
| Trento | SIB205177 | TRENTO - VELA - DISCARICA RSU ISCHIA PODETTI - RINVENIMENTO CISTERNA - DITTA PASQUAZZO SPA | Siti bonificati | Acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SIN205002 | TRENTO - VIA BOLZANO, 205, GARDOLO - DISTRIBUTORE CARBURANTE - ESSO ITALIA S.R.L. | Siti inquinati | Sottosuolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Trento | SIN205003 | TRENTO - AREA EX CASERME BRESCIANI - NUOVO OSPEDALE TRENTO LOTTI 2 E 3 | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI, SOLVENTI CLORURATI (falda) | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SIN205005 | TRENTO - FUTURA CENTRALE DI TRIGENERAZIONE LUNG'ADIGE S.NICOLO' - DOLOMITI ENERGIA | Siti inquinati | Sottosuolo | AMIANTO | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|--|-----------------|---------------------------|---|--|
| Trento | SIN205006 | TRENTO - AREA EX ITALCEMENTI - PIEDICASTELLO S.P.A. | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI, MERCURIO, IPA, METALLI (MN per | Cave o miniere |
| Trento | SIN205035 | TRENTO - VIA MANZONI,39 - DISTRIBUTORE CARBURANTE IP - ENI S.P.A. PV2626 | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Trento | SIN205075 | TRENTO - GARDOLO - DANA ITALIA S.P.A./GLACIER VANDERVELL ITALY S.R.L. | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | SOLVENTI CLORURATI | Aree produttive o ex |
| Trento | SIN205111 | TRENTO - AREA EX GASOMETRO SIT SPA | Siti inquinati | Suolo | IDROCARBURI: IPA + METALLI | Aree produttive o ex |
| Trento | SIN205115 | AREA IND. EX PRADA CARBOCHIMICA - VIA MACCANI - TRENTO | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI: IPA | Aree produttive o ex |
| Trento | SIN205116 | TRENTO - AREA INDUSTRIALE EX SLOI - VIA BRENNERO | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | Pb ORGANICO E INORGANICO | Aree produttive o ex |
| Trento | SIN205118 | ROGGE DEMANIALI ARMANELLI, LAVISOTTO, ADIGETTO - TRENTO | Siti inquinati | | METALLI + IDROCARBURI: IPA | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SIN205131 | TRENTO - VELA - DISCARICA R.S.U. ISCHIA PODETTI - LOTTO QUAD (?) | Siti inquinati | Suolo | | Discariche NON SOIS non bonificate |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|---|----------------------|------------------------------|---|---|
| Trento | SIN205144 | TRENTO - VIA BRENNERO,152/154 - DISTRIBUTORE CARBURANTE AGIP PV 3524 - ENI S.P.A. | Siti inquinati | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Trento | SNC205011 | TRENTO - VIA BRENNERO,174 - ESSO ITALIA S.R.L. P.ED 2811/1 - DISTRIBUTORE PV 2501 | Sito non contaminato | Sottosuolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Trento | SNC205033 | TRENTO - AREA EX CASERME BRESCIANI - NUOVO OSPEDALE TRENTINO LOTTO 1 | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI, SOLVENTI CLORURATI (falda) | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SNC205136 | TRENTO - LARGO MEDAGLIE D'ORO - CONDOMINIO PRIVATO | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SNC205141 | TRENTO - RIMOZIONE SERBATOIO VIA DOSS TRENTO - P.F. 1887/5 - BANAL GIULIANA E PAOLI CARLO | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SNC205146 | TRENTO - DISTRIBUTORE ESSO PV 2522 - VIALE VERONA - P.ED. 3786 | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Trento | SNC205152 | TRENTO - LOC. CIMA PALON - MONTE BONDONE - AREA EX BATTAGLIONE VALLES, ESERCITO | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SNC205156 | TRENTO - TRENTO FUTURA SCARL - AREA EX MICHELIN - FALDA | Sito non contaminato | Acque sotterranee | SOLVENTI CLORURATI: TRI/TETRACLORO | Aree produttive o ex |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|---|
| Trento | SNC205174 | TRENTO - TAMOIL ITALIA SPA - DISTRIBUTORE DI PIAZZA VENEZIA - PV 8074, P.ED 613/1 | Sito non contaminato | Sottosuolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Trento | SNC205179 | POTENZIALE CONTAMIANZIONE DA METALLI FONDAZIONE BRUNO KESSLER | Sito non contaminato | Suolo | METALLI: STAGNO E PIOMBO | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SNC205183 | DENALI SRL: POTENZIALE CONTAMINAZIONE DELLA FALDA | Sito non contaminato | Suolo | SOLVENTI CLORURATI: TETRACLOROETIL | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SNC205189 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DEL SUOLO SU P.F. 1529/25 IN C.C. TRENTO VIA FERSINA (CAMPO | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI: IPA, Zn | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SNC205193 | STABILIMENTO EX WHIRLPOOL | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | METALLI: Fe, Mn, Pb | Aree produttive o ex |
| Trento | SNC205194 | CONTAMIANZIONE PRESSO AREA EX EUROMIX (EX FRIZZERA), VIA BRENNERO 95 | Sito non contaminato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI (SUOLO) + Fe e Mn (FALDA) | Aree produttive o ex |
| Trento | SPI205007 | TRENTO - EX DEPOSITO CARBURANTE LIQUIGAS S.P.A. - MUSIC CENTER SPA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SPI205008 | TRENTO - CADINE INCENDIO MATERIALI EDILI - PRIVATO JAKUBIEC EWA | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI E SOLVENTI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|--|
| Trento | SPI205023 | TRENTO - CORSO DEGLI ALPINI - ASIS/COMUNE DI TRENTO - CAMPO CONI, P.ED 2803/2 | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | Pb - idrocarburi (suolo) + fe, mn, as (falda) | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205133 | SEDE EX ITALSPURGO SERVIZI - RONCAFORT | Sito potenzialmente inquinato | | METALLI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205139 | TRENTO - AREA ADIACENTE MOTORIZZAZIONE CIVILE - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | MN,TETRACLOROE TILENE, SN,AS,CD,PB,ZI,SB, | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205142 | TRENTO - ENI SPA - EX PV. AGIP 13521 VIA GOCCIADORO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Distributori di carburante dismessi |
| Trento | SPI205143 | TRENTO - DITTA DELLA LIBERA GIUSEPPE SNC - INCIDENTE SS12, KM 382 DIREZIONE SUD | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SPI205147 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA METALLI E IDROCARBURI EX CASERME CHIESA PEZZOLI | Sito potenzialmente inquinato | | METALLI: ARSENICO, RAME, PIOMBO, ZINCO E | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205149 | TRENTO - AREA EX - DOGANA VIA SEGANTINI - FERROVIA TRENTO-MALE' - P.ED 2511 | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205150 | SVERSAMENTO DI SOSTANZE IGNOTE DA BIDONI ABBANDONATI IN LOC. SPINI DI GARDOLO P.F. | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|--|
| Trento | SPI205159 | TRENTO - DITTA FM MARTINELLI TRASPORTI - RIBALTAMENTO CAMION IN VIA INNSBRUCK | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | RIFIUTI PERICOLOSI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205164 | TRENTO - CASSA EDILE DELLA PAT - VIA RAGAZZI DEL 99 - CONTAMINAZIONE ACQUE | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205173 | TRENTO - LOC. CAMPOTRENTINO - INQUINAMENTO FOSSA DELLE BETTINE | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205178 | TRENTO - CENTRO FONDO LOC. VIOTE - SERBATOIO INTERRATO P.F. 3947/3 | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Trento | SPI205180 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE | Sito potenzialmente inquinato | | | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205181 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA GASOLIO CAUSA INCIDENTE A CADINE | Sito potenzialmente inquinato | | IDROCARBURI: GASOLIO | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205182 | SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI IDROCARBURI SS 12 KM 376,0 | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205184 | RIQUALIFICAZIONE AREA EX ISTITUTO VESCOVILE PER SORDI | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|---------------|-------------|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| Trento | SPI205185 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE FALDA NUOVO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PROBLEMI MINORI | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | SOLVENTI CLORURATI: TETRACLOROETIL | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205190 | CONTAMINAZIONE PRESSO ESSO V. MANZONI, 4 (PVF20503) | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | IDROCARBURI | Distributori di carburante in attività |
| Trento | SPI205197 | INCIDENTE AUTOSTRADA DEL BRENNERO KM 131+200 | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | idrocarburi | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Trento | SPI205198 | AREA SPORTIVA ASIS, VIA FERSINA, 17, BASEBALL | Sito potenzialmente inquinato | Suolo | IPA, C>12 | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Tuenno | SNC207002 | OPERA N. S-733 ROTATORIA A TUENNO - POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA | Sito non contaminato | Suolo | FITOFARMACI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Vallarsa | SIN210007 | VALLARSA - TRONCO STRADALE DISMESSO S.P. VALLARSA - VAL DEL RESTEL | Siti inquinati | Suolo | IDROCARBURI | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Vallarsa | SPI210011 | CONTAMINAZIONE FALDA PRESSO CONCIERIA VAL D'ADIGE | Sito potenzialmente inquinato | | SOLVENTI CLORURATI | Aree produttive o ex |
| Villa Rendena | SNC223003 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA CISTERNA INTERRATA LOC. JAVRE' - DORNA ELDA E GIGLIOLA | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |

| COMUNE | CODICE SITO | DENOMINAZIONE SITO | CLASSIFICAZIONE | MATRICE AMBIENTALE | INQUINANTI | TIPOLOGIA SITO |
|--------|-------------|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| Volano | SPI224003 | POTENZIALE CONTAMINAZIONE DELLA FALDA IN PROSSIMITÀ DEL POZZO C/3399 NEL COMUNE DI | Sito potenzialmente inquinato | Acque sotterranee | MTBE | Varie: incidenti, siti censimento, abband. rifiuti |
| Zuclo | SNC227001 | ZUCLO - LOC. PONTEVECCHIO - RETTA DI SAONE - CRISTOFORETTI S.P.A. | Sito non contaminato | Suolo | IDROCARBURI | Depositi di carburante/cisterne interrato |
| Zuclo | SPI227004 | ZUCLO - DISCARICA BERSAGLIO - EX DISCARICA RSU LOCALITA' ORBEDE - INQUINAMENTO | Sito potenzialmente inquinato | Suolo e acque sotterranee | METALLI: FE, MN | Discariche NON SOIS non bonificate |